




# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Генератор азота для накачки шин  
NG6000SE

Конфиденциально

1

4/24





# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Генератор азота для накачки шин NG6000SE

Конфиденциально

2

4/24

| NO    | Description               | Описание                       | Артикул ТС для заказа |
|-------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 60001 | panel sticker             | Накладка на панель управления  | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60002 | control panel             | Панель управления              | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60003 | LED display board         | Плата большого дисплея         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60004 | circuit board             | Плата питания                  | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60005 | key                       | Клавиатура                     | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60006 | LED display               | Плата малого дисплея (% азота) | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60007 | working indicator         | Индикатор работы               | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60008 | pressure gauge            | Манометр                       | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60009 | rapid coupler EPCF4-02    | Соединение б/с EPCF4-02        | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60010 | case                      | Корпус установки               | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60011 | switch                    | Выключатель питания            | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60012 | rubber band GP9           | Муфта ввода кабеля питания GP9 | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60013 | fuse socket               | Гнездо предохранителя          | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60014 | rapid coupler EPB8-02     | Соединение б/с EPB8-02         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60015 | cone way valve G1/4       | Клапан конический G1/4         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60016 | copper block G1/2-G1/2    | Фитинг латунный G1/2-G1/2      | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60017 | rapid coupler ZPL8-02     | Соединение б/с ZPL8-02         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60018 | rapid coupler ZPC8-03     | Соединение б/с ZPL8-03         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60019 | solenoid                  | Блок соленоидов                | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60020 | silencer G3/8             | Глушитель пластиковый G3/8     | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60021 | rapid coupler ZPC8-04     | Соединение б/с ZPC8-04         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60022 | CMS tube                  | Фильтр мембранный              | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60023 | Solenoid 2W-025-08        | Клапан соленоидный 2W-025-08   | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60024 | copper connector G1/4     | Соединитель латунный G1/4      | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60025 | vacuum generator          | Генератор вакуума              | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60026 | copper silencer G1/2      | Глушитель латунный G1/2        | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60027 | rapid coupler ZPL8-03     | Соединение б/с ZPL8-03         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60028 | rapid coupler ZPC8-02     | Соединение б/с ZPC8-02         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60029 | rapid coupler ZPL8-04     | Соединение б/с ZPL8-04         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60030 | wire socket               | Колодка клеммная               | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60031 | pressure switch           | Датчик давления                | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60032 | screw for pressure switch | Шток датчика давления          | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60033 | rapid coupler ZPC8-02     | Соединение б/с ZPC8-02         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60034 | twin solenoid             | Блок соленоидов двойной        | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60035 | rapid coupler ZPL4-01     | Соединение б/с ZPL4-01         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60036 | rapid coupler ZPC8-02     | Соединение б/с ZPC8-02         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60037 | sensor                    | Датчик                         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60038 | screw for sensor          | Шток датчика                   | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60039 | connector                 | Соединитель                    | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60040 | T rapid coupler EPD8-02   | Соединение Т-обр. б/с EPD8-02  | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60041 | T rapid coupler EPE8      | Соединение Т-обр. б/с EPE8     | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60042 | rapid coupler ZPL8-03     | Соединение б/с ZPL8-03         | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60043 | filter braket             | Держатель фильтра              | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60044 | air filter AF3000-03      | Фильтр воздушный AF3000-03     | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60045 | filter cover              | Кожух фильтра                  | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60046 | water tray                | Ванночка для конденсата        | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60047 | male connector G1/4       | Соединитель «папа» G1/4        | *NO_МОДЕЛЬ            |
| 60048 | ball valve G1/4           | Кран шаровой G1/4              | *NO_МОДЕЛЬ            |



# СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

## Генератор азота для накачки шин NG6000SE

Конфиденциально

3

4/24

|       |                         |                               |            |
|-------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| 60049 | rapid coupler 20PM      | Соединение б/с 20PM           | *NO МОДЕЛЬ |
| 60050 | air chuck               | Фитинг подачи воздуха         | *NO МОДЕЛЬ |
| 60051 | pressure tank 120L      | Резервуар для азота на 120 л  | *NO МОДЕЛЬ |
| 60052 | regulating valve        | Клапан-регулятор              | *NO МОДЕЛЬ |
| 60053 | hook                    | Полка                         | *NO МОДЕЛЬ |
| 60054 | copper block G1/4       | Соединитель латунный G1/4     | *NO МОДЕЛЬ |
| 60055 | safety valve G1/4       | Клапан аварийный G1/4         | *NO МОДЕЛЬ |
| 60056 | T rapid coupler EPB4-02 | Соединение Т-обр. б/с EPB4-02 | *NO МОДЕЛЬ |
| 60057 | active carbon tube      | Баллон с активированным углем | *NO МОДЕЛЬ |